



O B E C B Ř E Ž A N Y II

Č.j. : OU 579/2024
V Břežanech II dne 2.9.2024

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

K Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. zasílám Posudek provedeního chodníku u objektu čp. 14 Břežany II.

Alena Hlaváčková
starostka obce

Alena
Hlaváčková

Digitálně podepsal Alena
Hlaváčková
Datum: 2024.09.02
18:31:30 +02'00'

Obec Břežany II
Břežany II 63
282 01 Břežany II

Bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu: 9229151/0100

tel.: +420 321 672 769
e-mail: obec@brezanyii.cz

IČO: 00235288
DIČ: CZ00235288
www.brezanyii.cz

Posudek provedeného chodníku u objektu č.p. 14 Břežany II

Po prohlídce místa a projektové dokumentace docházím k názoru, že projekt toto „ožehavé“ místo neřešil. Zhotovitel měl na tento problém upozornit, i když pracoval dle projektové dokumentace.

Navrhované řešení spočívá v podrobném geodetickém zaměření sporného místa. Toto zaměření určí rozsah demontáže chodníku k vytvoření výškového rozdílu mezi chodníkem a vstupem. Umístění odvodňovacího žlabu neřeší přívalové deště. Příčné vyspárování chodníku může vytvořit rozdíl mezi silnicí a chodníkem. Pro odvod vody lze toto vyřešit.

Co se týká nopové fólie je nutné vyčistit spáru mezi folií a objektem. Zakončení folie je nutné opatřit ukončovací lištou (doporučujeme AL lištu, PVC na slunci degraduje). Pro správnou funkci odvětrání a ochrany objektu je nutné mít nopovou folii osazenou až na základovou spáru objektu. Vzhledem k absenci projektové dokumentace není možné toto uložení zjistit a potvrdit. Po osazení ukončovací lišty je nutné výškově upravit odvětrávací otvory, o jejich funkci není možno se vyjádřit – chybí dokumentace. Ukončovací lištu stačí osadit cca 150 mm nad terénem.

V Praze dne 27.5.2024



Vypracoval Ing. Václav Houska